2020

1.
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

**1.**

**2**

**2.1**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 91370725769743436N |
| | | | | 118 ° 43 ′ 50 ″ |
| | | | | 36 ° 19 ′ 40 ″ |
| | | | | 0536-6775198 |
| | | | | 0536-6775157 |
| | | | | 262404 |
| | | | | |
| | 10 / 2 / | | | 6kt/aPBT |

2010 12

10 /

2 / 6kt/aPBT

14.5 4.98 17.57

293 ISO9001:2008 OHSAS18001 2007 ISO14001 2004 ISO50001:2011 RB/T114-2014

**2.2**

**2.3**

**3**

**3.1**

**3.1.1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 t/a | | 2009 3 13 | 2009 85 |
| 2 / | | 2012 12 31 | 2012 288 |
| 60kt/aPBT | | 2013 12 27 | 2013 12 |
| 10 t/a | | 2012 1 17 | 2012 8 |
| 60kt/aPBT | | 2015 6 3 | 2015 22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 10 t/a | | 2016 7 6 | 2016 6 |
| 2 / | | 2017 4 5 | 2017 16 |

**3.2**

**3.2.1.1**

**3.2.1.2**

2500m$^3$

15

**3.2.2**

**3.2.2.1**

40m

DB37_2376-2019

GB37822-2019

+

2020 7

$VOC_S$

300

GB37822-2019

**3.2.3**

**3.2.3.1**

**3.2.3.2**

**3.2.4**

**3.2.4.1**

**3.2.4.2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | dB(A) | |

3.3

2019 12 13

370725-2019-238-H

## 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 单位名称 | 潍坊振兴日升化工有限公司 | 机构代码 | 91370725769743436N |
| 法定代表人 | 徐子宁 | 联系电话 | 0536-6775198 |
| 联系人 | 胡建伟 | 联系电话 | 15006661322 |
| 传　真 | | 电子邮箱 | wfsxrs@126.com |
| 地　址 | 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路25号<br>中心经度118.9385°　　中心纬度36.7121° | | |
| 预案名称 | 《潍坊振兴日升化工有限公司突发环境事件应急预案》 | | |
| 风险级别 | 重大环境风险 | | |
| 本单位于2019年12月19日签署发 | | | |



CMA
181500341173

正本

# 检 测 报 告

报告编号：YKJC2020HJ03227

检测类别：废气、噪声检测

委托单位：潍坊振兴日升化工有限公司

受检单位：潍坊振兴日升化工有限公司

报告日期：[illegible]

山东天元盈康检测评价技术有限公司

# 检验检测机构
# 资质认定证书

副本

证书编号：181500341173

名称：山东天元盛康检测评价技术有限公司

地址：潍坊市寒亭区黑王北街2889号(261101)

经审查，你机构已具备[illegible]

印无效

# 检测报告

报告编号：YKJC2020HJ03227　　共 15 页 第 1 页

| 委托单位名称 | 潍坊振兴日升化工有限公司 | | 检测目的 | 委托检测 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 郝斌 | | 联系电话 | 15066318936 | |
| 委托单位地址 | 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号 | | | | |
| 受检单位名称 | 潍坊振兴日升化工有限公司 | | 受检单位地址 | 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号 | |
| 检测类别 | 检测项目 | 仪器设备 | 方法依据 | 分析方法 | 检出限 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 自动烟尘（气）测试仪、电热鼓风干燥箱、电子天平 | HJ 836-2017 | 重量法 | 1.0mg/m³ |
| | 二氧化硫 | 自动烟尘（气）测试仪 | HJ 57-2017 | 定电位电解法 | 3mg/m³ |
| | 氮氧化物 | 自动烟尘（气）测试仪 | HJ 693-2014 | 定电位电解法 | 3mg/m³ |
| | 硫化氢 | 气相色谱仪 | GB/T 14678-1993 | 气相色谱法 | 0.2 ×10⁻³ mg/m³-1.0×10⁻³ mg/m³ |
| | 苯 | 双路烟气采样器、气相色谱质-谱联用仪 | HJ 734-2014 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | 0.004mg/m³ |
| | 甲苯 | 双路烟气采样器、气相色谱质-谱联用仪 | HJ 734-2014 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | 0.004mg/m³ |
| | 二甲苯 | 双路烟气采样器、气相色谱质-谱联用仪 | HJ 734-2014 | 固相吸附-热脱附/[illegible] | 邻二甲苯：0.004mg/m³ |

[redacted]

# 检测报告



| 委托单位名称 | 潍坊振兴日升化工有限公司 | | 检测目的 | 委托检测 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 郝斌 | | 联系电话 | 15066618936 | |
| 委托单位地址 | 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号 | | | | |
| 受检单位名称 | 潍坊振兴日升化工有限公司 | | 受检单位地址 | 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号 | |
| 检测类别 | 检测项目 | 仪器设备 | 方法依据 | 分析方法 | 检出限 |
| | 苯 | 大气采样器、气相色谱-质谱联用仪 | HJ 644-2013 | 吸附管采样-热脱附 气相色谱-[illegible] | 1.4μg/m³ |

# 检测结果报告单

报告编号：YKJC2020HJ03227　　共 15 页 第 3 页

| 检测类别 | 有组织废气 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 采样日期 | 2020.03.27 | | 完成日期 | 2020.04.10 | |
| 设备名称 | 火炬 | | 设备运行情况 | 正常 | |
| 主要燃料 | 天然气 | | 净化方式 | / | |
| 测点截面积 | 6.6052m² | | 排气筒高度 | 25m | |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 标干流量（Nm³/h） | 检测结果（mg/m³） | 排放速率（kg/h） |
| VOC 站房火炬检测孔 | 苯 | HJ03227121-HJ03227123 | / | ND | / |
| | 苯 | HJ03227124-HJ03227126 | / | ND | / |
| | 苯 | HJ03227127-HJ03227129 | / | ND | / |
| | 甲苯 | HJ03227121-HJ03227123 | / | ND | / |
| | 甲苯 | HJ03227124-HJ03227126 | / | ND | / |
| | 甲苯 | HJ03227127-HJ03227129 | / | ND | / |
| | 二甲苯 | HJ03227121-HJ03227123 | / | ND | / |
| | 二甲苯 | HJ03227124-HJ03227126 | / | ND | / |
| | 二甲苯 | HJ03227127-HJ03227129 | / | ND | / |
| | 非甲烷总烃 | HJ03227130 | / | 7.68 | / |
| | 非甲烷总烃 | HJ03227131 | / | 6.87 | / |
| | 非甲烷总烃 | HJ03227132 | / | 8.98 | / |
| 本栏以下空白 | | | | | |
| 备注 | ND 表示未检出。 | | | | |

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

# 检测结果报告单

报告编号：Y[redacted]　　共15页 第二页

| 检测类别 | 有组织废气 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采样日期 | 2020.03.26 | | 完成日期 | 2020.04.10 | | |
| 设备名称 | 加热炉 | | 设备运行情况 | 正常 | | |
| 主要燃料 | 制氢装置解析气、煤气 | | 净化方式 | / | | |
| 测点截面积 | 1.5394m² | | 排气筒高度 | 35m | | |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 标干流量（Nm³/h） | 检测结果（mg/m³） | | 排放速率（kg/h） |
| | | | | 实测 | 折算 | |
| 加热炉排气筒检测孔 | 颗粒物 | HJ03227100-HJ03227103 | 20221 | 2.6 | 2.4 | 5.26×10⁻² |
| | 二氧化硫 | / | | 48 | 44.2 | 0.97 |
| | 氮氧化物 | / | | 78 | 71.8 | 1.58 |
| | 颗粒物 | HJ03227104-HJ03227107 | 20455 | 2.4 | 2.2 | 4.91×10⁻² |
| | 二氧化硫 | / | | 44 | 40.3 | 0.90 |
| | 氮氧化物 | / | | 73 | 66.9 | 1.49 |
| | 颗粒物 | HJ03227108-HJ03227111 | 19822 | 2.6 | 2.3 | 5.15×10⁻² |
| | 二氧化硫 | / | | 48 | 43.3 | 0.95 |
| | 氮氧化物 | / | | 81 | 73.1 | 1.61 |
| 本栏以下空白 | | | | | | |
| 备注 | —— | | | | | |

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

# 检测结果报告单



| 检测类别 | 有组织废气 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采样日期 | 2020.03.26 | | 完成日期 | 2020.04.10 | | |
| 设备名称 | PBT导热油炉 | | 设备运行情况 | 正常 | | |
| 主要燃料 | 制氢装置解析气、煤气 | | 净化方式 | 氢氧化钠法脱硫 | | |
| 测点截面积 | 0.7854m² | | 排气筒高度 | 40m | | |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 标干流量（Nm³/h） | 检测结果（mg/m³） | | 排放速率（kg/h） |
| | | | | 实测 | 折算 | |
| PBT导热油炉排气筒检测孔 | 颗粒物 | HJ03227076-HJ03227079 | 22581 | 2.4 | 2.7 | $5.42\times10^{-2}$ |
| | 二氧化硫 | / | | 28 | 31.8 | 0.63 |
| | 氮氧化物 | / | | 53 | 60.2 | 1.20 |
| | 颗粒物 | HJ03227080-HJ03227083 | 22831 | 2.2 | 2.5 | $5.02\times10^{-2}$ |
| | 二氧化硫 | / | | 31 | 34.8 | 0.71 |
| | 氮氧化物 | / | | 55 | 61.7 | 1.26 |
| | 颗粒物 | HJ03227084-HJ03227087 | 22933 | 2.6 | 2.9 | $5.96\times10^{-2}$ |
| | 二氧化硫 | / | | 33 | 36.6 | 0.76 |
| | 氮氧化物 | / | | 44 | 48.7 | 1.01 |
| 本栏以下空白 | | | | | | |
| 备注 | —— | | | | | |



| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | [illegible] | 检测[illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 22747 | ND | / |
| | 硫化氢 | HJ03227068 | 22522 | ND | / |
| | 硫化氢 | HJ03227069 | 23223 | ND | / |

本栏以下空白

| 备注 | ND 表示未检出。 |
|---|---|

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

# 检测结果报告单

报告编号：YKJC2020HJ03227



[redacted]

# 检测结果报告单



| 检测类别 | 有组织废气 |
| --- | --- |

# 检测结果报告单

# 检测结果报告单

报告编号：YKJC2020HJ03227



| 检测类别 | | 无组织废气 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 采样日期 | | 2020.03.27 | 完成日期 | 2020.04.10 | |
| 检测项目 | 采样位置 | 样品编号 | 检测结果（μg/m³） | | |
| | 上风向 | HJ03227037-HJ03227038<br>HJ03227046-HJ03227047<br>HJ03227055-HJ03227056 | ND | ND | ND |
| | 下风向 1 | HJ03227039-HJ03227040<br>HJ03227048-HJ03227049<br>HJ03227057-HJ03227058 | ND | ND | ND |
| | 下风向 2 | HJ03227041-HJ03227042<br>HJ03227050-HJ03227051<br>HJ03227059-HJ03227060 | ND | ND | ND |
| | 下风向 3 | HJ03227043-HJ03227045<br>HJ03227052-HJ03227054<br>HJ03227061-HJ03227063 | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 上风向 | HJ03227037-HJ03227038<br>HJ03227046-HJ03227047<br>HJ03227055-HJ03227056 | ND | ND | ND |
| | 下风向 1 | HJ03227039-HJ03227040<br>HJ03227048-HJ03227049<br>HJ03227057-HJ03227058 | ND | ND | ND |
| | 下风向 2 | HJ03227041-HJ03227042<br>HJ03227050-HJ03227051<br>HJ03227059-HJ03227060 | ND | ND | ND |
| | 下风向 3 | HJ03227043-HJ03227045<br>HJ03227052-HJ03227054<br>HJ03227061-HJ03227063 | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 上风向 | HJ03227037-HJ03227038<br>HJ03227046-HJ03227047<br>HJ03227055-HJ03227056 | ND | ND | ND |
| | 下风向 1 | HJ03227039-HJ03227040<br>HJ03227048-HJ03227049<br>HJ03227057-HJ03227058 | ND | ND | ND |
| | 下风向 2 | HJ03227041-HJ03227042<br>HJ03227050-HJ03227051<br>HJ03227059-HJ03227060 | ND | ND | ND |
| | 下风向 3 | HJ03227043-HJ03227045<br>HJ03227052-HJ03227054<br>HJ03227061-HJ03227063 | ND | ND | ND |
| 备注 | | | | | |

# 检测结果报告

报告编号：YKJC2020HJ03227



| 检测类别 | 无组织废气 | | |
|---|---|---|---|
| 采样日期 | 2020.03 | 完成日期 | 2020.04.10 |

| 检测项目 | 采样位置 | 样品编号 | 检测结果（μg/m³） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOCs | 上风向 | HJ03227037-HJ03227038<br>HJ03227046-HJ03227047<br>HJ03227055-HJ03227056 | 19.8 | 19.1 | 23.1 |
| | 下风向 1 | HJ03227039-HJ03227040<br>HJ03227048-HJ03227049<br>HJ03227057-HJ03227058 | 51.6 | 39.7 | 35.1 |
| | 下风向 2 | HJ03227041-HJ03227042<br>HJ03227050-HJ03227051<br>HJ03227059-HJ03227060 | 34.0 | 46.0 | 42.2 |
| | 下风向 3 | HJ03227043-HJ03227045<br>HJ03227052-HJ03227054<br>HJ03227061-HJ03227063 | 33.8 | 44.4 | 38.0 |

本栏以下空白

| 备注 | |
|---|---|

# 检测结果报告单

报告编号：YKJC2020HJ03227　　共 15 页 第 12 页

| 检测类别 | 无组织废气 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 采样日期 | 2020.03.27 | | 完成日期 | 2020.04.10 | |
| 检测项目 | 采样位置 | 样品编号 | 检测结果（μg/m³） | | |
| 苯 | VOCs 处理房检测点 | HJ03227133-HJ03227135<br>HJ03227136-HJ03227138<br>HJ03227139-HJ03227141 | ND | ND | ND |
| 甲苯 | | HJ03227133-HJ03227135<br>HJ03227136-HJ03227138<br>HJ03227139-HJ03227141 | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | | HJ03227133-HJ03227135<br>HJ03227136-HJ03227138<br>HJ03227139-HJ03227141 | ND | ND | ND |
| 非甲烷总烃 | | HJ03227142、HJ03227143、[illegible] | 1.88 | [illegible] | 1.78 |

本栏以下空白

| 备注 | ND 表示未检出。 |
|---|---|

报告书包括封面，正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

# 检测结果报告单



附：无组织检测点位图




附表1：检测期间气象参数　　备注：○为无组织检测点位

| 日期 \ 气象条件 时间 | | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.03.27 | 08:30 | 10.2 | 102.15 | 2.2 | 北风 | 晴 |
| | 11:20 | 13.5 | 102.88 | 2.1 | 北风 | 晴 |
| | 13:00 | 15.7 | 102.08 | 2.2 | 北风 | 晴 |
| | 14:00 | 15.9 | 101.98 | 2.1 | 北风 | 晴 |
| | 14:20 | 15.9 | 101.92 | 2.1 | 北风 | 晴 |
| | 14:40 | 16.2 | 101.90 | 2.1 | 北风 | 晴 |
| | 14:56 | 15.8 | 101.93 | 2.0 | 北风 | 晴 |
| | 15:11 | 15.7 | 101.94 | 2.1 | 北风 | 晴 |
| | 15:22 | 15.9 | 101.94 | 2.1 | 北风 | 晴 |

| 备注 | —— |
|---|---|

# 检测结果报告单



| 检测类别 | 工业企业厂界环境噪声 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 气象条件 | 2020.03.27 多云，最大风速：1.4m/s | | | | | |
| 检测方法 | GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | | | | | |
| 主要测试设备 | AWA6228 型 多功能声级计 | | | | | |
| 校准仪器 | AWA6222A 型 声校准器 | | | | | |
| 校准结果 | 校准时间 | 测前校准 dB(A) | 测后校准 dB(A) | 差值 dB(A) | 允许差值 dB(A) | 结论 |
| | 03.27 昼间 | 93.7 | 93.8 | 0.1 | ≤0.5 | 合格 |
| | 03.27 夜间 | 93.8 | 93.9 | 0.1 | ≤0.5 | 合格 |

| 检测点位（见附图） | | 检测结果（dB(A)） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ▲1 东厂界 | ▲2 南厂界 | ▲3 西厂界 | ▲4 北厂界 |
| 2020.03.27 | 昼间 | 55.3 | 58.1 | 56.4 | 57.5 |
| 2020.03.27 | 夜 | 45.9 | 48.6 | 48.0 | 48.2 |

本栏以下空白

| 备注 | —— |
|---|---|

报告书包括封面，正文（附页）、封底，均盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

# 检测结果报告单



附：噪声检测点位图




备注：▲为噪声检测点位

# 检测报告声明

1、本检测报告仅对本委托项目负责。

2、本检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、授权签字人签字无效。

3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司书面授权，不得复制（全文复制除外）本报告，不得用于广告、评优及商品宣传等。

5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责，委[illegible]检验仅对送检样品结[illegible]负责。

6、本检测报告一式两份（委托单位和本公司各执一份）。

**********

单位名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地　址：潍坊市寒亭区禹王北街2889号

电　话：400-100-6566　　邮　编：261101

传　真：0536-3086698　　邮　箱：tyykjc@sdtyyk.com

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

# VOCS









## 3.4.2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 252-003-11 | HW11 | | | T | 0.369 | | |
| | 265-101-13 | HW13 | | | T | 4.556 | | |
| | 900-037-46 | HW46 | | | | | | |